



**Instituto
Campechano**

RECTORÍA



OFICIO: RIC/006/2024

ASUNTO: Informe FAM 4o. trimestre 2023

San Francisco de Campeche, camp., a 8 de enero de 2024.

**DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ,
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.
PRESENTE.**

En atención al oficio 511/2023-0913-5 del 17 febrero del 2023, firmado por la Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, el cual informa la autorización de cuatro proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2023, en su componente de infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, y el compromiso del envío de los avances de los proyectos apoyados; anexo al presente me permito enviar en formato PDF y Excel el informe correspondiente al 4o. trimestre del año 2023.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

Atentamente

"Un pasado de gloria y un presente de luz"

Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Rectora del Instituto Campechano.



RECTORÍA

CORREO ELECTRÓNICO



E-240146

C.c.p Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior.
Dra. Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.
Profr. Victor Manuel Sarmiento Maldonado, Secretario de Educación del Edo. de Campeche
Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional DGESUI
Lic. Jorge Enrique Pérez Camacho, Director General de Administración del IC
Dra. Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad del IC.
C.P. Manuel Solís Denegrí. - Director General Interino de Finanzas del I.C.
L.C.P. Edwart Elifar Santos Arce, Titular del OIC del I.C
Archivo.



[Handwritten signature]

USO DE LA INSTITUCIÓN

1 Nombre de la obra: **Continuidad construcción auditorio multifuncional en Campus V**

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Porcentaje de avance: **92.0%**

Dirección: CAMPUS V, Av López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sascalum en la ciudad de Campeche, Campeche, C.P. 24095, CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000

FOTOS

Observaciones:

NO SE ALCANZÓ AL 100% LA META TÉCNICA POR LO QUE EL AUDITORIO TENDRÁ UNA SIGUIENTE ETAPA

F1: FACHADA PRINCIPAL

F2: LATERAL 1

F3: LATERAL 2

F4: FACHADA POSTERIOR

F5: INTERIOR AUDITORIO

Dr. MARIBEL MARTÍNEZ ALVARO PLANEACION

LICDA. ILSA BEATRIZ GONZALEZ ESCOBAR ELECTORA

NOTA: * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma tema, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

SENERGICO FISCAL EN EL QUE
CONTIENE EL RECIBOSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta
4o. TRIMESTRE 2023

Fecha de elaboración: 09/10/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


PROYECTO: **2** Nombre de la obra:

Continuidad construcción aulas en Campus V


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección: CAMPUS V, Av. López Portillo por calle
Fiamboyales, colonia Sascaculm en la ciudad de
Campeche, Campeche, C.P. 24095, CAMPUS I
principal, calle # 357, col. Centro, San Francisco
de Campeche, Campeche, C.P. 24000

Porcentaje de avance

100%


FOTOS



FF: FACIADA PRINCIPAL



FL: LATERAL



FI: INTERIOR

Observaciones :

META TÉCNICA LOGRADA AL 100 %



FL: LATERAL 2



FE: VISTA EXTERIOR



FI: INTERIOR

[Signature]
LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL
MARTIN RAMIREZ CALZADILLA
OBRAS

[Signature]
DRA. MARIBEL MARTINEZ RAMIREZ
COORDINADORA DE OBRAS

[Signature]
LICDA. ILSA BEATRIZ GONZALEZ ESCOBAR
R.F.C. D.R.A.

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una postalita, se podrán copiar tantas postalitas como sean necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

EL EJERCICIO FISCAL EN EL CUAL SE OTORGÓ EL RECIBO

FAM





FONDO DE APORTACIONES MÚLTILES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta
4o. TRIMESTRE 2023

Fecha de elaboración: 08/01/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


<p>PROYECTO</p> <p>3</p> <p>Nombre de la obra: Integración e implementación para la migración de la infraestructura de red de cableado UTP de cobre a fibra óptica</p> <p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p>  <p>Ubicación de la obra o proyecto con fotos referenciadas</p>  <p>Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000</p>	<p>PROYECTO</p> <p>3</p> <p>Nombre de la obra: Integración e implementación para la migración de la infraestructura de red de cableado UTP de cobre a fibra óptica</p> <p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p>  <p>Ubicación de la obra o proyecto con fotos referenciadas</p>  <p>Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000</p>
---	---

FOTOS




Observaciones:

META TÉCNICA LOGRADA AL 100 %



UIC JORGE LINARES FERRAZ COLLADO
OBRAS



ORA MARIBEL BAUTISTA ALVAREZ
PLANEACION



LICDA. ISA ESPARTEZ ORTEGA SCHERRERA
RECTORA

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y habilitaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

Trimestre y año que se reporta:
4o. TRIMESTRE 2023






Fecha de elaboración: 09/07/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

2023
FUERZO FISCAL DEL C.E. QUE
ORDINA EL GUBERNADOR

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

<p>USO</p> 	<p>Nombre de la obra:</p> <p>Equipamiento de cómputo para el Laboratorio de Idiomas</p>	<p>PROYECTO</p> <p>4</p>	<p>Nombre de la obra:</p> <p>Equipamiento de cómputo para el Laboratorio de Idiomas</p>	
<p>GEORREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>URIBACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>	<p>URIBACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>	<p>Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000</p>
<p>FOTOS</p>				<p>Observaciones:</p>
<p>Porcentaje de avance</p> <p>0%</p>				<p>  LIC. JAVIER ENRIQUE PEREZ CAMARINO OBRAS </p>
			<p>  Dña. MARIBEL BARRISTA ALVAREZ MANEJO </p>	<p>  LICDA. ILSA MARIBEL BARRISTA ALVAREZ F.E.C.D.M.A. </p>

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se pueden copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.